forum energie zürich

Betriebsoptimierung: Typische Massnahmen und Erfahrungen Teil Lüftung/Klima

Angelo Lozza

Dipl. Ing. HTL/FH HLK
Betriebsoptimierung (energo ZEP), Energieanalysen, Studien
Firma Lozza Energie und Gebäudetechnik





Massnahmen mit meisten BO-Potential


- bedarfsgerechtes Lüften, Klimatisieren
- Schaltuhr anpassen
- Luftmengen anpassen
- komplizierter wird's, wenn die Anlage mehr als eine Aufgabe übernehmen muss



Angelo Lozza, BO, L/K

AUFGABE für Raum:	ENERGIE FÜR Ventilator &:	
Sauerstoffzufuhr	Aussenlufterwärmung	
Gerüche / Luftverunreinigungen abführen	Aussenlufterwärmung	
Heizen	Lufterhitzer (<i>Umluft !</i>)	
Kühlen	Luftkühler (Umluft) oder Freecooling mit Aussenluft	
Luftfeuchtigkeit abführen	mit Aussenluft oder Luftkühler	
Luftbefeuchtung	elektrisch Dampf oder Nachwärmung bei Verdunstung	

15. September 2021








- Büro im Dachgeschoss mit Oblicht
 -> früher andere Nutzung
- Heizkörper nur für Grundlast 15°C
- Komfortwerte konnten nicht eingehalten werden










forum energie zürich Fachgruppe Betriebsoptimierung

vorher:

- Sollwert CO2 ppm: 500 ein / 300 aus
- minimaler AUL-Anteil 25%
- Sollwert Heizen 21°C, Kühlen: 22°C
- Luftvolumenstrom Minimum: 0%
- Befeuchten SW 40%, Entfeuchten 45%

Sofort-Massnahmen: Optimierung der Sollwerte:

- Sollwert ppm: 900 ein / 800 aus
- minimaler AUL-Anteil 20%
- Sollwert Heizen 22°C, Kühlen: 24°C
- Luftvolumenstrom Minimum: 10%
- Befeuchten 50%, Entfeuchten 55%







Raumüberwachungs-Funktion, Anlagen nur ein wenn:

- Raumtemperatur höher als Kühlsollwert +0.5 K
- Raumtemperatur tiefer als Heizsollwert -0.5 K
- CO2-Wert im Raum grösser als 900 ppm

Betriebsart: Heizen oder Kühlen ohne Aussenluftbedarf (CO2 < 800ppm):

- 100% Umluftbetrieb
- Heizen: Lufterhitzer, maximale Zulufttemperatur = 28°C
- Kühlen: Luftkühler, minimale Zulufttemperatur = 18°C
- Kühlen mit Freecooling: falls Aussentemperatur tiefer als Ablufttemperatur ist
 - => Betrieb mit 100% Aussenluft, Zuluft-Ventilator und Abluft-Ventilator sind in Betrieb

Betriebsart: Heizen oder Kühlen mit Aussenluftbedarf (>900ppm):

• dito, 100% AUL / ZUL, ABL-Ventilator in Betrieb - VAV min. 30%, max. 100%






- Aufgrund sehr tiefen Sollwertes Feuchte von 45% wurde oft mit Luftkühler entfeuchtet
- dadurch sank die Raumtemperatur in der Übergangszeit zu tief
- Befeuchtung: neu ausser Betrieb
- Schaltuhr: nur noch übergeordnete Freigabe Anlagensteuerung



forum **energie** zürich Fachgruppe Betriebsoptimierung

Beispiel 2



- CO2-Fühler im Umluftkanal mit Sollwert 800ppm
- bei Anstieg CO2 öffnet Aussenluft und Umluft schliesst
- min. Stellung AUL-Klappe = 65%.
- Volumenstrom ist konstant!
- Betriebszeit 05:00 bis 23:00 Uhr.





- Anlage MUSS LAUFEN um zu messen!
- Sofortmassnahme: min. 10% Aussenluft und Betriebszeitverkürzung

BO:

- CO2-Fühler in Abluftkanal umplatzieren -> am besten in Raum!
- Sollwert auf 1000-1200ppm (je nach Vorgabe) erh
 öhen und gleichzeitig Frequenz so anpassen, dass 100% AUL Anteil und ppm 1000-1200, wenn Laden voll belegt ist
- Min.-Stellung Aussenluftklappe auf 10% reduzieren
- Zeitschaltprogramm überprüfen und an Öffnung Laden anpassen (08:00 bis 21:00)





Fazit

- Lüftungs-/Klimaanlage darf nur die Leistung erbringen, die der Raum auch fordert => *ideal: Raumüberwachung*
- Lüften (Aussenluft), Kühlen /Heizen manchmal beides
- Freecooling mit Aussenluftbetrieb ausnutzen





Archivräume in den Untergeschossen




15. September 2021

<u>Neubau</u>	
2=L23 KA Magazin 2.UG	
2=L24 KA Magazin 3.UG	
1=L20 Aussenluftanlage	
1=L21 Sonderklima 1.UG	
1=L22 KA Magazin 1.UG	
1=L25 KA Magazin 4.UG	
1=L32 ABL Treppenhaus	

Problem:

- Anlagen schalten nicht ab
- Obwohl kaum interne Lasten



49.7 %RH 17.3 °C

44.5 %RH

19.0 °C

400 ppm

42.1 %RH

19.0 °C



Erste Problemlösung:

Fühlerwerte sind z.T. stark unterschiedlich und müssen überprüft und korrigiert resp. ausgewechselt werden



ZUL

ZUL

52.8 %RH

52.9 %RH

16.2 °C



Dies war jedoch gar NICHT die Lösung!

weitere Analysen ...

unterschiedliche Beschriebe der Sollwerte:

Zettel am Schaltschrank: Raumluftfeuchte:
 50 % ± 5 %


Funktions-/Regelbeschrieb Planer: 45%

Betriebsanleitung Unternehmer:
 45 % ± 5 %

Eingestellter Sollwert Feuchte = 45% (± 1%)

Die Vorlauftemperatur Kältekreis beträgt 5 bis 6°C





15. September 2021



Zweite Problemlösung:

44% konnte gar nicht erreicht werden mit den Kälte-Vorlauftemperaturen von 5-6°C Die Luftkühlerventile waren immer voll offen

Anforderungen mussten neu bestimmt werden !!

Anforderungen TM 1. UG bis 4. UG:

Raumtemperatur	18°C	± 2K	(Bereich bis 16 - 20°C)
Luftfeuchtigkeit	45 -50%R.F.	± 5%	(Bereich bis 40 - 55%)



15

- Programmierung der Grenzwertschaltung
- Sollwert Raumfeuchte = 48%, Grenzwert = ± 1% ein 49%, aus 47%
- Sollwert Raumtemperatur = 18°C, Grenzwert = ± 0.5°C



- Alarmwerte: Raumtemperatur tief = 16°C, hoch = 20°C / Feuchte unten 40% oben 55%
- Gleichzeitiges Heizen und Kühlen wird durch den Totbereich verhindert
- Resultat: Die Anlagen sind fast immer ausgeschaltet

<u>Neubau</u>	
2=L23 KA Magazin 2.UG	
2=L24 KA Magazin 3.UG	
1=L20 Aussenluftanlage	
1=L21 Sonderklima 1.UG	
1=L22 KA Magazin 1.UG	
1=L25 KA Magazin 4.UG	
1=L32 ABL Treppenhaus	

15. September 2021 Angelo Lozza, BO, L/K



Fazit

- In diesem Fall: kleine Veränderung grosse Auswirkung
- Dauerthema Fühlerwerte von Zeit zu Zeit überprüfen





Wir danken für die Unterstützung

































